

หยุด! เสี่ยงชีวิต

ผู้บริโภคมีถูกลงมนิรภัยชำรุดอาจตายได้



สแกนที่นี่เพื่อตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถูกลงมนิรภัยใหม่ >>

#เปลี่ยนถูกลงมหรือยัง



เปลี่ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย



ทำไมต้องเปลี่ยน **ถุงลมนิรภัย** ?

ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2541 มีผู้เสียชีวิตจากเหตุถุงลมนิรภัยทาคาตะระเบิด ในหลายประเทศทั่วโลก และได้มีการเรียกคืนรถจำนวนเกือบ 100 ล้านคัน เพื่อเปลี่ยนถุงลมนิรภัยตั้งแต่ปี 2551 โดยรถยนต์ 8 ยี่ห้อที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ได้แก่



นอกจากนี้ ล่าสุดยังพบข้อมูลในต่างประเทศว่ามีรถยนต์อื่น ๆ ที่พบปัญหา การชำรุดบกพร่องของถุงลมนิรภัยทาคาตะ เช่น



สแกนที่นี่เพื่อตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์ ที่พบปัญหาการชำรุดบกพร่องทั้งหมด >>>
#เปลี่ยนถุงลมหรือยัง



บทเรียน 'ถูกลมนิรภัยระเบิด' ในไทย

ได้รับบาดเจ็บ **3** ราย



ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2005

บาดเจ็บสาหัส สูญเสียดวงตา กรามแตก ใบหน้าผิดรูป และหูดับ



ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2004

เป็นอัมพาต ต้องใส่ท่อช่วยหายใจที่คอ



ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2004

ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก และช่องท้อง



เสียชีวิต **4** ราย

โดยอุบัติเหตุเกิดในรถยนต์ 4 รุ่น ดังนี้



ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2006

ฮอนด้า แจ็ส ปี 2009

ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2009

มิตรซูบิชิ ไทรกัน ปี 2007



ปัจจุบันยังเหลือรถยนต์ 
 ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนុងลมนิรภัย
 อีกมากกว่า **595,000 คัน**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สแกนที่นี่เพื่อตรวจสอบ
 ยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
 ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน
 นុងลมนิรภัยใหม่



#เปลี่ยนนុងลมหรือยัง



เปลี่ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เช็กด่วน!

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่ต้องมีการเรียกคืนถุงลมนิรภัย



BMW	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
1 series	2008 - 2016
2 series	2013 - 2015
3 series	1998 - 2017
4 series	2013 - 2017
5 series	2000 - 2017
6 series	2012 - 2013
X1	2010 - 2017
X3	2005 - 2016
X4	2016 - 2017
X5	2000 - 2018
X6	2008 - 2016
M2	2015 - 2017
M3	2015
M4	2016 - 2017

HONDA	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ACCORD	1998 - 2000 2003 - 2012
CITY	1999 2003 - 2013
CIVIC	2001 - 2014
CR-V	1998 - 2000 2002 - 2011 2013
JAZZ	2004 - 2006 2009 - 2013
FREED	2009 - 2013
BRIO	2012 - 2014
STREAM	2002 - 2004
ODYSSEY	2004 - 2006
AMAZE	2014

NISSAN	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MARCH	2010 - 2011
NAVARA	2007 - 2014
TIIDA	2006 - 2012
SUNNY NEO	2000 - 2006
TEANA	2004 - 2008
CEFIRO	2002
ALMERA	2011
X-TRAIL	2004 - 2005

TOYOTA	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ALTIS	2001 - 2013
VIOS	2003 - 2004 2007 - 2013
YARIS	2006 - 2013
CAMRY	2001 - 2006
ALPHARD	2008 - 2014
LEXUS IS	2006 - 2012
LEXUS RX	2015 - 2016

CHEVROLET	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Cruze	2011 - 2015
Sonic	2013 - 2014
Suburban	2007 - 2008
Tahoe	2013

FORD	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
RANGER	1998 - 2000 2004 - 2014
EVEREST	1998 - 2000 2004 - 2014

MAZDA	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MAZDA2	2009 - 2014
BT-50	2004 - 2009
CX-9	2009 - 2012
RX-8	2003 - 2006
MAZDA6	2006

MITSUBISHI	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
TRITON	2005 - 2014
LANCER	2006
DELICA SPACE WAGON	2015
PAJERO	2008 - 2009

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 ที่มา : TAIA)

ตรวจสอบยี่ห้อ และ รุ่นรถยนต์ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ www.checkairbag.com



หากศูนย์บริการรถยนต์ไม่ทำให้เปลี่ยนถุงลมนิรภัย หรือ ถูกเรียกเก็บเงิน ร้องเรียนกับสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ 02-239-1839 ต่อ 101

UPDATE

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่เรียกคืนถุงลมนิรภัย ที่พบเพิ่มเติมในต่างประเทศ

VOLKSWAGEN	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
CC	2009 - 2017
Eos	2010 - 2014
Golf	2010 - 2014
Golf R	2013
GTI	2009 - 2013
Passat	2012 - 2014
Passat Sedan	2006 - 2010
Passat Wagon	2006 - 2010
Tiguan	2017 - 2018

LEXUS	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ES350	2007 - 2012
GX460	2010 - 2017
IS250/350	2006 - 2013
IS250C/350C	2010 - 2015
IS F	2008 - 2014
LFA	2012
SC430	2002 - 2010

Mercedes-Benz	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
C-Class	2005 - 2015
E-Class	2010 - 2011
E-Class Cabrio	2011 - 2017
E-Class Coupe	2010 - 2017
GL-Class	2009 - 2012
GLK-Class	2010 - 2015
ML-Class	2009 - 2011
R-Class	2009 - 2012
SLK-Class	2007 - 2008
SLS-Class	2011 - 2015

Audi	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
A3	2006 - 2013
A4	1999 - 2000
A4 Avant	2005 - 2008
A4 Cabriolet	2007 - 2009
A4 Sedan	2005 - 2008
A5 Cabriolet	2010 - 2012
A6 Avant	2006 - 2011
A6 Sedan	1998 - 2000 2005 - 2011
A8	1999
Q5	2009 - 2012
R8	2017
RS 4 Cabriolet	2008
RS 4 Sedan	2007 - 2008
S4 Avant	2005 - 2008
S4 Cabriolet	2007 - 2009
S4 Sedan	2005 - 2008
S5 Cabriolet	2010 - 2012
S6 Sedan	2007 - 2011
Audi TT	2000 - 2001 2016 - 2017

JAGUAR	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
XF	2009 - 2015

SUBARU	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Baja	2003 - 2006
Forester	2009 - 2013
Impreza (including WRX/STI)	2004 - 2011
Legacy	2003 - 2014
Outback	2003 - 2014
Tribeca	2006 - 2014
WRX/STI	2012 - 2014

TESLA	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Model S	2012 - 2016

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่มา : Consumer Reports USA

ปัจจุบัน สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ประสานงานกับบริษัทรถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์เหล่านี้มีจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ หากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะแจ้งผลให้ผู้บริโภคทราบต่อไป

ยังเหลือรถยนต์กว่า
595,000 คัน

ต้องเปลี่ยนถุงลมอันตราย

ตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นรถที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย **คลิก**

ข้อมูลวันที่ 31 ม.ค. 2566



ถุงลมนิรภัย เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย
ที่อาจกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผล
ต่อการเสียชีวิตของผู้บริโภคได้
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

สารี อ๋องสมหวัง

เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค



งานแถลงข่าว

'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565



เคสที่ผมเจอ คือการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วเกิดลักษณะการทำงานที่ผิดพลาดของถุงลมนิรภัย พอไปตรวจพบแผลที่ไตค่อประมาณ 3.5 ซม. ลึกเข้าไปถึงกระดูกสันหลัง มีเศษโลหะฝังตัวอยู่ขนาดประมาณ 2-3 ซม. พูดได้ว่า**เหมือนโดนเศษโลหะนี้วิ่งหาเราด้วยความเร็วสูง หรือเหมือนโดนลูกปืนใหญ่ ๆ** ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต



บพ. สมินทร์ ศรีสนธิ์

หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายกสมาคมแพทยนิติเวชแห่งประเทศไทย



งานแถลงข่าว
'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565

ผู้บริโภครองเองไม่ต้องตกใจ ผมเข้าใจว่าบางท่านเอง
ไม่เคยเข้าสู่ศูนย์บริการกันนาน ๆ ก็อาจมีความ
กังวลใจว่าการเข้าไปที่ศูนย์บริการ จะเข้าไป
ได้ไหม มีค่าใช้จ่ายไหม ในเรื่องนี้ **การแก้ไข
จุดลงนํ้ารัยที่เข้าข่ายของรถทุกคัน
จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น**

สุวัชร สุภกาณจน์เดชากุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย



งานแถลงข่าว
'จุดลงนํ้ารัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565



เรา (กรมการขนส่งทางบก) ได้ดำเนินการติดตามผล
รถยนต์ที่เข้าข่ายเปลี่ยนถุงลมนิรภัย จำนวนทั้งหมด
มากกว่า 1.7 ล้านคัน ได้เข้ามารับการแก้ไขไปแล้ว
มากกว่า 1 ล้านคัน ซึ่งในปัจจุบันยังมีรถยนต์เหลือ
**ประมาณมากกว่า 6 แสนคัน ที่ยังไม่ได้รับการ
การเปลี่ยนแก้ไข** และยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน



ชีพ น้อมเศียร

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์
กรมการขนส่งทางบก



งานแถลงข่าว

'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565

ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน
 ถุงลมนิรภัย



<https://bit.ly/39NzQOE>

ถุงลมนิรภัย ไม่ได้มาตรฐาน

อุปกรณ์สำหรับ...ช่วยชีวิต
ที่คุณไม่คิดว่าอันตราย

ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน **สแกนที่นี่ได้เลย...**



<https://bit.ly/39NzOOE>

ttt

4 ขั้นตอน เช็คยี่ห้อรถยนต์ ที่ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

tcc สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thailand Consumers Council

1. เช็คหมายเลขตัวถังของรถยนต์ที่จะตรวจสอบ หมายเลขตัวถังรถ หรือ VIN (Vehicle Identification Number)

ดูตรงไหนได้บ้าง?



- **พ.ร.บ.รถยนต์** : อยู่ในข้อมูลยี่ห้อรถยนต์



- **เล่มทะเบียนรถยนต์** : ในหน้ารายการจดทะเบียน
- **โครงสร้างรถ** : รถยนต์แต่ละรุ่นจะอยู่คนละที่ ต้องดูรายละเอียดจากเล่มทะเบียนรถยนต์

2. เข้าไปที่เว็บไซต์

<https://www.tcc.or.th/warning-airbag/>

หรือ <https://www.checkairbag.com/>



หรือ



3. เลือกยี่ห้อรุ่นรถยนต์



0 2001-2014



0 2003-2013



0 2009-2014



0 2004-2014



0 2007-2017



0 2007-2012



0 2008-2013



0 2009-2014



0 1996-2014



0 1998-2014



0 2007-2013



0 1996-2018



0 1998-2017



0 2012-2014



0 2008-2017



0 2006-2017

4. กรอกเลขตัวถังและกด "ค้นหา"

กรอกเลขตัวถัง 17 หลัก

ค้นหา

หากในระบบขึ้นข้อมูลว่า **รถของท่านเข้าข่ายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย**
ผู้บริโภคสามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการ เพื่อเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

ฟรี!



สภาองค์กรของผู้บริโภค



tccthailand



tcc.thailand



www.tcc.or.th



ถุงลม (ไม่) นิรภัย

อุปกรณ์สำหรับ... **ช่วยชีวิต**
ที่คุณไม่คิดว่าอันตราย

ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

<https://bit.ly/3sDQO8a>



◀ Scan

สภาองค์กรของผู้บริโภค ☎ 02-239-1839 Email : contact@tcc.or.th

เช็كد่วน !

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่ต้องมีการเรียกคืนถุงลมนิรภัย



สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thailand Consumers Council

 บีเอ็มดับเบิลยู	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
1 series	2008 - 2016
2 series	2013 - 2015
3 series	1998 - 2017
4 series	2013 - 2017
5 series	2000 - 2017
6 series	2012 - 2013
X1	2010 - 2017
X3	2005 - 2016
X4	2016 - 2017
X5	2000 - 2018
X6	2008 - 2016
M2	2015 - 2017
M3	2015
M4	2016 - 2017

 ฮอนด้า	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ACCORD	1998 - 2000 2003 - 2012
CITY	1999 2003 - 2013
CIVIC	2001 - 2014
CR-V	1998 - 2000 2002 - 2011 2013
JAZZ	2004 - 2006 2009 - 2013
FREED	2009 - 2013
BRIO	2012 - 2014
STREAM	2002 - 2004
ODYSSEY	2004 - 2006
AMAZE	2014

 นิสสัน	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MARCH	2010 - 2011
NAVARA	2007 - 2014
TIIDA	2006 - 2012
SUNNY NEO	2000 - 2006
TEANA	2004 - 2008
CEFIRO	2002
ALMERA	2011
X-TRAIL	2004 - 2005

 โตโยต้า	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ALTIS	2001 - 2013
VIOS	2003 - 2004 2007 - 2013
YARIS	2006 - 2013
CAMRY	2001 - 2006
ALPHARD	2008 - 2014
LEXUS IS	2006 - 2012
LEXUS RX	2015 - 2016

 เชฟโรเลต	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Cruze	2011 - 2015
Sonic	2013 - 2014
Suburban	2007 - 2008
Tahoe	2013

 ฟอर्ड	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
RANGER	1998 - 2000 2004 - 2014
EVEREST	1998 - 2000 2004 - 2014

 มาสด้า	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MAZDA2	2009 - 2014
BT-50	2004 - 2009
CX-9	2009 - 2012
RX-8	2003 - 2006
MAZDA6	2006

 มิตซูบิชิ	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
TRITON	2005 - 2014
LANCER	2006
DELICA SPACE WAGON	2015
PAJERO	2008 - 2009

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 ที่มา : TAIA)

ตรวจสอบยี่ห้อ และ รุ่นรถยนต์ที่ต้องเข้า
รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ www.checkairbag.com



หากศูนย์บริการรถยนต์ไม่ให้เปลี่ยนถุงลมนิรภัย หรือ ถูกเรียกเก็บเงิน ร้องเรียนกับสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ 02-239-1839 ต่อ 101

UPDATE

**ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่เรียกคืน
ดูลมนิรภัย ที่พบเพิ่มเติมในต่างประเทศ**

 โพลคสวาเกน Volkswagen	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
CC	2009 - 2017
Eos	2010 - 2014
Golf	2010 - 2014
Golf R	2013
GTI	2009 - 2013
Passat	2012 - 2014
Passat Sedan	2006 - 2010
Passat Wagon	2006 - 2010
Tiguan	2017 - 2018

 เล็กซ์ Lexus	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ES350	2007 - 2012
GX460	2010 - 2017
IS250/350	2006 - 2013
IS250C/350C	2010 - 2015
IS F	2008 - 2014
LFA	2012
SC430	2002 - 2010

 เมอร์เซเดส-เบนซ์ Mercedes-Benz	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
C-Class	2005 - 2015
E-Class	2010 - 2011
E-Class Cabrio	2011 - 2017
E-Class Coupe	2010 - 2017
GL-Class	2009 - 2012
GLK-Class	2010 - 2015
ML-Class	2009 - 2011
R-Class	2009 - 2012
SLK-Class	2007 - 2008
SLS-Class	2011 - 2015

 จกัวร์ JAGUAR	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
XF	2009 - 2015

 ซูบารุ SUBARU	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Baja	2003 - 2006
Forester	2009 - 2013
Impreza (including WRX/STI)	2004 - 2011
Legacy	2003 - 2014
Outback	2003 - 2014
Tribeca	2006 - 2014
WRX/STI	2012 - 2014

 เทสลา TESLA	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Model S	2012 - 2016

 แลนด์ โรเวอร์ LAND-ROVER	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Range Rover	2007 - 2012

 อวดี Audi	
รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
A3	2006 - 2013
A4	1999 - 2000
A4 Avant	2005 - 2008
A4 Cabriolet	2007 - 2009
A4 Sedan	2005 - 2008
A5 Cabriolet	2010 - 2012
A6 Avant	2006 - 2011
A6 Sedan	1998 - 2000
	2005 - 2011
A8	1999
Q5	2009 - 2012
R8	2017
RS 4 Cabriolet	2008
RS 4 Sedan	2007 - 2008
S4 Avant	2005 - 2008
S4 Cabriolet	2007 - 2009
S4 Sedan	2005 - 2008
S5 Cabriolet	2010 - 2012
S6 Sedan	2007 - 2011
Audi TT	2000 - 2001
	2016 - 2017

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่มา : Consumer Reports USA

ปัจจุบัน สภาองค์กรของผู้บริโภคได้เร่งประสานงานกับบริษัทรถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์เหล่านี้มีจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ หากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะแจ้งผลให้ผู้บริโภคทราบต่อไป